



Waschsymbol 30°C (Pflegeleicht)

Waschgang	Maschinenwäsche, Pflegeleicht (Dieser Waschgang ist schonender als der Normalwaschgang)
Temperatur	Max. 30 Grad Celsius
Schleudern	Darf schonend (bei mittlerer Umdrehungszahl) geschleudert werden.
Waschmittel	Textilien mit dieser Pflegekennzeichnung dürfen im Waschgang „Pflegeleicht“ bei bis